

Objekt: Einfamilienhaus Siriner
Anschrift: Rüsselsheim
Ansprechpartner: Herr Bahri Siriner
Kontaktaufnahme: Tel.: (0049) (0) 179-6609305
Montagebetrieb: Glaserei u. Bautenschutz Kiszko Tel.: 06142-175542



Ausgangszustand: Extrem starke Putzerstörung und muffiger Geruch im Kellerbereich. Teilweise Zerstörung der Bindung des Ortbetons. Baujahr 1940

Reaktion: Bereits wenige Tage nach der Montage der Anlage deutliche Verbesserung der Luftqualität in den Kellerräumen. Bemerkenswert ist die gleichmäßig verlaufende Abtrocknung und die enorm hohe durchschnittliche Reduktion der Feuchtwerte um 48,8 % von den Ausgangswerten.

Reduktion der Baufeuchte in Gewichtsprozent ermittelt durch Calcium-Carbid-Methode

Messpunkt	Montage	K-Messung	K-Messung	K-Messung
Datum:	13.08.03	01.09.03		
A+15	5,27	3,74		
A+75	4,50	2,58		
A+150	0,80	0,00		
A+15	5,42	2,58		
B+75	3,59	2,28		
C+75	3,96	1,74		
D+75E+75	3,57	2,58		
F+75	1,45	0,00		

