

Objekt: Universität Mainz Nat. Med. Bau
 Anschrift: Mainz
 Ansprechpartner: Frau Reindel
 Kontaktaufnahme: Tel.: +49 (0) 6131 3925 665
 Montagebetrieb: Glaserei & Bautenschutz S. Kiszko 65 479 Raunheim
 Tel: +49 (0) 6142 / 175 542 A. Flettnerstr. 4



Problemstellung: Sehr starke Schädigung der Bausubstanz. Der Putz ist durch die Feuchtigkeit und das damit verbundene Salz komplett zerstört. Das Mauerwerk ist zum großen Teil vom Salz zerfressen.


Lösung: Entfeuchtung mit **RAPIDOsec®** - Installation am 21.12.2004

Reaktion: Bereits wenige Tage nach der Montage der Anlage deutliche Verbesserung der Luftqualität in den Kellerräumen. Bemerkenswert ist die gleichmäßig verlaufende Abtrocknung und die enorm hohe durchschnittliche Reduktion der Feuchtwerte um 48,41 % von den Ausgangswerten.

M1	4,20 %
M2	2,76 %
M3	1,45 %
M4	4,65 %
M5	9,01 %
M6	2,36 %

**1. Nachmessung vom 28.01.2005
mittels CM Probeentnahmen**

M1	2,36 %
M2	0,20 %
M3	0,20 %
M4	2,21 %
M5	3,35 %
M6	0,20 %



Die Entfeuchtung gilt als abgeschlossen.