

Objekt: Einfamilienhaus Schmidt
 Anschrift: Speyer
 Ansprechpartner: Frau Heide Schmidt
 Kontaktaufnahme: Tel.: (0049) (0) 6232-76432
 Montagebetrieb: Glaserei u. Bautenschutz Kiszko Tel.: 06142-175542



Ausgangszustand:

Extrem starke Versalzung, Putzzerstörung und muffiger Geruch im gesamten Kellerbereich. Starke Feuchteschäden im Garagenbereich durch undichte Bauteile. Ehemaliges Gewerbeobjekt.

Reaktion:

Bereits wenige Tage nach der Montage der Anlage deutliche Verbesserung der Luftqualität in den Kellerräumen. Bemerkenswert ist die gleichmäßig verlaufende Abtrocknung und die enorm hohe durchschnittliche Reduktion der Feuchtwerte um 71,7 % von den Ausgangswerten.

Reduktion der Baufeuchte in Gewichtsprozent ermittelt durch Calcium-Carbid-Methode

Messpunkt	Montage	K-Messung	K-Messung	K-Messung
Datum:	13.08.03	01.09.03		
D1 +15	8,40	2,83		
D1 +75	4,11	2,58		
D1 +150	2,98	1,00		
1/2 +15	4,50	2,58		
1/2 +75	2,21	1,74		
1/2 +150	0,70	0,00		
2/2 +15	4,11	4,80		
2/2 +75	2,69	0,00		
2/2 +150	1,81	0,00		
2/3 +150	2,98	1,75		

